

INFORMACIÓN

Con las normas de campaña, se indicó en dicha circular el ofrecimiento a los socios, de la disposición del medidor de grasa que disponemos en nuestra compañía, para tener una orientación en los parámetros del rendimiento. Dicho equipo lo tenemos para medir el rendimiento graso de los orujos, para hacer muestras de diferentes lotes a lo largo de la campaña y saber una orientación del proceso de maduración del fruto vivo y cambiante, del cual trabajamos. Nuestro equipo se va actualizando por calibraciones, dicha calibraciones no son verificadas por ningún Organismo de Control Autorizado o por un Organismo Autorizado de Verificaciones. Como nuestro equipo no se utiliza para actividad comercial, **no pueden aplicar normas, peritajes judiciales, ni ninguna reclamación**. Por lo que los resultados pueden contextualizarlos como una información orientativa en sus rendimientos, pudiendo variar y no debiendo tomarse los resultados como definitivos o precisos. Por estas circunstancias, todas las muestras de nuestra cooperativa son analizadas en un laboratorio oficial.

El equipo está instalado en la zona de proceso, lugar designado para la transformación de aceituna en aceite en campaña, durante el transcurso de la campaña tienen que tener en cuenta una serie de riesgos laborales.

PARA EL SOCIO O PLÚBLICO EN GENERAL, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO acceder a la zona de fabricación, ya que existen riesgos en dicha zona de los cuales le informo a continuación:

RIESGO: Caída de personas al mismo nivel

Existencia de mangueras y bombas necesarias para el trasvase, obstaculizando zonas de tránsito, en especial en la nave de elaboración
Restos de aceite

RIESGO: Contactos eléctricos directos

Maquinaria y aparatos portátiles eléctricos.
Contactos con las partes activas de la instalación eléctrica.
Humedad ambiental en las naves de depósitos y de maquinaria

RIESGO: Ruido

Ruido producido por la maquinaria (batidoras, extractoras, separadoras, etc.)

RIESGO: Exposición a temperatura ambientales extremas

Acumulación de cantidades elevadas de vapor de agua en la nave durante el funcionamiento de la maquinaria

RIESGO: Proyección de fragmentos o partículas

Proyección de fluidos
De cualquier incidente/accidente ocurrido la cooperativa no se hace responsable.

JUNTA RECTORA DE COLIVAL
JOSE JESUS AGUILAR DONOSO